



Funktionskontrollanterna i Sverige
Tel: 040-41 01 51 (linjeval)

Ansvarig utgivare Olle Nevenius

Kansli: Karlsbodavägen 17A, Box 43
www.funkis.se

<http://www.facebook.com/funkisverige>

161 26 Bromma
 mejladress: funkis@funkis.se

Årgång 22 nummer 84 (Bulletiner och Nyhetsbrev)

FunkiS nyhetsbrev 20 september 2014

20 september 2014



Att mäta luft är en konst.
De av oss som inte är injusterare har svårt att mäta luft rätt.

Se vidare sid 3

Med din QR-kodläsare på mobilen kan du komma direkt till FunkiS hemsida.



FunkiS kansli telefonnummer och adress

Karlsbodavägen 17A
Tel: 040-41 01 51 linjeval
Fax: 08-26 27 23

Mejl: funkis@funkis.se
Box 43, 161 26 Bromma

Det kan finnas kvar gamla telefonnummer på gamla trycksaker och på internet där många kataloger har fel nummer och adress eftersom de lever på att ta betalt för ändringar.

Detta meddelas på förekommen anledning.

Omcertifiering

20 § För att få ett nytt beslut om certifiering, när ett tidigare beslut har gått ut, ska den certifierade funktionskontrollanten gå igenom en förenklad kompetensprövning eller en förnyad grundlig kompetensprövning. Endast om det finns särskilda skäl krävs det en förnyad grundlig kompetensprövning. Lämplighet enligt 16 § ska alltid provas.

Allmänt råd

Vid en förenklad kompetensprövning kan det, förutom att pröva lämplighet, räcka att genom skriftligt kunskapsprov kontrollera att funktionskontrollanten skaffat ny kunskap under den senaste femårsperioden inom de områden som omfattas av 11–14 §§.

Särskilda skäl, som gör att det krävs en förnyad grundlig kompetensprövning, kan vara att den sökande inte har arbetat som funktionskontrollant eller varit samordnare för funktionskontroller i väsentlig omfattning under den senaste femårsperioden.

Arbete i väsentlig omfattning bör omfatta minst 500 timmars arbete.

För en snabb omcertifiering ring FunkiS utbildare Kurt Ingeberg på mobiltelefon 0706-48 09 23 eller anmäl er direkt på <http://anmalan.funkis.se/>



Till årsmötet i Malmö tog FunkiS fram en desajnad tröja med FunkiS namn och logga. När det gäller ID-kort så rekommenderar vi att man kontaktar ID06 som lägger in FunkiS logga på det kort de utfärdar efter personkontroll. För mer information gå in på <http://www.id06.se/>.

VAD HÄNDER i FunkiS under 2014?

23 september FunkiS styrelsemöte på kansliet i Bromma

29-30 september Radonkurs på hotell Högländ i Nässjö

30 september-2 oktober Certifiering och omcertifieringskurs i Stockholm

2 oktober Regelverkscurs i Stockholm

1 oktober Ozongruppen möte

8 oktober Utbildning OVK för kommunala handläggare, kurs i Enköping

9 oktober Ventilationsdagen

15 oktober Fyrklövern möte med Boverket i Åkersberga

27-28 oktober Radonkurs på hotell Högländ i Nässjö

27-29 oktober Certifiering och Omcertifieringskurs i Malmö

29 oktober Regelverkscurs i Malmö

18-20 november Certifiering och omcertifieringskurs i Göteborg

20 november Utbildning OVK för kommunala handläggare kurs i Göteborg

24 december Julafton (ingen OVK)

21–22 maj 2015 FunkiS årsmöte i Stockholm, med sedvanliga teknik- och informationsdagar. Boka dagarna redan nu!

Mer information och anmälan till kurserna se FunkiS hemsida under fliken "UTBILDNING"

Anmälningssblanketterna finns nu utlagda på FunkiS hemsida <http://www.funkis.se> och det är nya blanketter för direkt anmälan till respektive kurs. Du kan även anmäla dig direkt på

<http://anmalan.funkis.se/>

Nyhetsbrev september 2014



Inför FunkiS årsmöte 2015 i Stockholm är det dessa tre herrar i valberedning ni ska vända er till. Det är Peter från Örebro, Peter från Karlskrona och Janne från Solna som ni kan nå via FunkiS hemsida där de hittas under fliken **STYRELSEN**.



Gilla FunkiS på Facebook !

**FunkiS
arbetar
för ett
centralt
OVK-
register !**



PRESS STOPP !

FunkiS ska nu träffa Boverket och ett företag som producerar OVK-protokoll för större företag för att diskutera förutsättningarna för ett centralt OVK-register. Mer information kommer i nästa nyhetsbrev.

Sida 2

Visste ni att enligt PBL 2010:900 kapitel 11:

4 § En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att tillsynsuppgifter som byggnadsnämnden har enligt detta kapitel ska skötas helt eller delvis av byggnadsnämnden i den andra kommunen. Befogenheten att meddela beslut i tillsynsärenden får dock inte överlåtas.

Vad bör stå i protokollet? PBF 5 kap. 4 § 1

Vid varje besiktning (första och återkommande) ska funktionskontrollanten anteckna resultatet av kontrollen i protokollet. Funktionskontrollanten ska även påtala fel och brister i ventilationen och anteckna dessa i protokollet. Vid varje besiktning ska det också antecknas sådana uppgifter som behövs för att kunna beräkna den mängd energi som används för byggnadens ventilation. Vid den återkommande besiktningen ska i protokollet dessutom antecknas resultatet från undersökningen av möjliga energisparåtgärder i ventilationssystemet. Åtgärderna får inte medföra sämre inomhusklimat.

OVKAR, allmänt råd till PBF 5 kap. 4 §

Arbetsmiljölagstiftningen omfattar alla arbetslokaler och tar hänsyn till den aktuella verksamheten. OVK däremot, omfattar kontroll av hur ventilationssystemet fungerar enligt bygglagstiftningens krav vid uppförande eller ändring av ventilationssystem. Om ventilationssystemets kapacitet inte är anpassad till den faktiska verksamheten i byggnaden, bör funktionskontrollanten upplysa byggnadens ägare om detta. Vidare bör kontrollanten notera förhållandet i protokollet och hänvisa till krav som finns i arbetsmiljölagstiftningen och i miljöbalken.

Arbetsmiljöinspektörerna vill gärna veta om vi har synpunkter på ventilationen i arbetslokaler. Ska vi sända en kopia av protokollet till dem? Är det att gå för långt i vår iver att skapa ett gott inomhusklimat?

Plan- och byggförordningen (2011:338), PBF 5 kap. 7 §

Om byggnadens ägare har anledning att misstänka att ventilationssystemet inte uppfyller de krav som avses i 2 § 1 eller 3 § 1, ska ägaren snarast möjligt vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda.

Vi ska enligt byggregelverket varken skriva ettor eller tvåor utan endast påtala brister och fel för byggnadsägaren. Därefter ska denne "om han misstänker att" åtgärda fel och bristerna. Vi ska dock anteckna resultatet av kontrollen. Godtagbart eller icke godtagbart brukar vara en normal slutsats vid en kontroll. Notera även att det inte någonstans i regelverket finns skrivningar om efterkontroll eller tider därför.



Vi diskuterar gärna bostäder och skolor men det stora arbetet med OVK är i alla kontor och lokaler kring verkstäder, där man sällan har ritningar.

NYHETER

Överdomstol upphävde kolfilterdomen i Uppsala

Efter två år har den långdragna konflikten kring kolfilter i Uppsala lösts genom en dom i Mark- och Miljööverdomstolen.

KOLFILTER. Den långdragna historien om kolfilter i Uppsala, som Energi & Miljö rapporterat om sedan 2012, kan nu sägas ha nått vägs ände. Mark- och Miljööverdomstolen upphävde beslutet i Uppsala kommuns Plan- och byggnadsnämnd att villkora startbeskedet för Genova Bostad. Villkoret skulle vara att byggherren (byggfirman) inte fick installera kolfilterfläktar i de kommande bostäderna man avsåg att uppföra. Nämnden godkände inte den tekniska lösningen som Genova presenterat. Ärendet har sedan processats inom länsstyrelsen i Uppsala län och Mark- och miljödomstolen, för att till slut hamna hos Mark- och Miljööverdomstolen.

I sitt domslut konstaterar domstolen att ett villkor för ett beslut som fattas med stöd av plan- och bygglagen, PBL, måste utformas i överensstämmelse med densamma. Domstolen konstaterar att BBR bygger på principen om tekniskt neutrala funktionskrav. – I nu aktuella föreskrifter, vilka Boverket redogjort för, har funktionskraven har

Nu är det fastslaget att det var fel att förbjuda kolfilterfläktar vid nyproduktion. Lösningar som byggherrarna ska välja för att uppnå de funktionskrav som ställs. En annan sak är att det i allmänna råd kan finnas förslag på tekniska lösningar som av Boverket bedöms uppfylla kraven, skriver domstolen.

Därför konstaterar domstolen att Plan- och byggnadsnäm-

dens villkor har karaktär av ett generellt ställningstagande till installation av kolfilterfläktar. Detta menar domstolen uttrycker ett generellt förbud mot en teknisk lösning som inte står i överensstämmelse med PBL och de föreskrifter som meddelats med stöd av PBL.

Mark Kretz



Sverige sätter fokus på större värme- och luftkonditioneringssystem

Med effektivare system och rätt dimensionering finns mycket pengar att spara samtidigt som energianvändningen kan minskas, säger Karin Fant på Energimyndigheten.

Nu har Energimyndigheten tagit fram informationsmaterial med råd och beskrivningar om hur man kan minska energianvändningen både som tryck och digitalt material. Det nya informationsmaterialet finns som broschyrer och informationsblad och kan nu beställas eller laddas ned från

www.energimyndigheten.se/vls

Även de kommunala energi- och klimatrådgivarna erbjuder kostnadsfria råd om energieffektivisering.

För mer information kontakta Karin Fant, 016 544 22 92,

karin.fant@energimyndigheten.se

VÄSTGÖTAKLIMAX

Saxat ur vår systerförening **Energi- och Miljötekniska föreningens** tidning. En artikel som talar om att det är fritt fram att sätta upp kolfilterfläktar. Domen kommer samtidigt som Boverket i BBR-21 slår ett slag för innovativa lösningar för att kontrollera osuppfångning från apparater som avger exempelvis matos.

Som Funktionskontrollant ska vi nu skilja på ventilationsanläggningen som vi ska kontrollera enligt BBR, och dessa apparater (kolfilterfläktar mm) som ska ta hand om osuppfångningen. Det är 6:21 och 6:2524 vi ska koncentrera oss på.

När det gäller kök så ska vi inte fästa så stor vikt vid kolfilterfläktar och deras funktion. Den får fabrikanten ansvara för. De får inte leverera apparater som inte uppfyller myndighetskraven.

I sex av tio kommuner följs inte lagstiftning kring ventilation i skolor

En utredning från Svensk Ventilation har slagit fast att den kommunala tillsynen av barnens miljö brister. Är det med vilje eller är det bara ännu ett olycksfall i arbetet. Skulle staten ha skött skolorna bättre?

Läs mer på <http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1571>